

Neuteile 04.01.2016

| Artikelnr. number | Bezeichnung Text | Einheit unit | VK1 netto members price | VK1 brutto with VAT |
|----------------------|---|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 99001 | Gummitülle zum Schutz der Hydraulikleitungen 5mm | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 99005 | Rollmembrane 20/15/20 Geber Höhenverstellung (2) | Stk. | 11,00 € | 13,09 € |
| 99006 | Rollmembrane 30/25/25 Nehmer Höhenverstellung (1) | Stk. | 13,00 € | 15,47 € |
| 99007 | Rollmembrane 30/25/30 Schwenscheinwerfer | Stk. | 37,00 € | 44,03 € |
| 99009 | Motorbock kleiner Gummi | Stk. | 11,50 € | 13,69 € |
| 99012 | Kugellagerset Radnabe vorne | Stk. | 165,00 € | 196,35 € |
| 99015 | Schlauch per Meter | Stk. | 10,00 € | 11,90 € |
| 99016 | Schlauchschellen | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 99017 | Kraftstofffilter nur Vergaser | Stk. | 10,50 € | 12,50 € |
| 99018 | Ersatzfilter | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 99019 | Ersatz O-Ring für Kraftstofffilter | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 99021 | Hydraulikleitungsichtung Bremsdruckspeicher dick | Stk. | 3,50 € | 4,17 € |
| 99023 | Karosseriedurchführung 9x22 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 99024 | Karosseriedurchführung 22x36 | Stk. | 4,60 € | 5,47 € |
| 99028 | Gummistopfen 28 mm | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 99029 | Gummistopfen oval 28x27 | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 99030 | Gummistopfen Pyramidenförmig | Stk. | 1,70 € | 2,02 € |
| 99040 | Überwurfmutter für 3,5 mm | Stk. | 0,80 € | 0,95 € |
| 99041 | Überwurfmutter für 4,5 mm | Stk. | 0,80 € | 0,95 € |
| 99046 | Karosseriedurchführung 22x36 | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 99047 | Karosseriedurchführung 9x22 | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 99049 | Stehbolzen M 7 | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 99050 | Kugellager Fensterhebermotor (5x16x5) SKF 625 2Z | Stk. | 5,75 € | 6,84 € |
| 99051 | Kugellager Fliehkraftregler (5x16x5) SKF 625 | Stk. | 5,75 € | 6,84 € |
| 99052 | Kugellager Ventilatormotor (8x22x7) SKF 608 2Z | Stk. | 5,75 € | 6,84 € |
| 99053 | Kugellager Drosselklappe Vergaser (6x19x7) SKF 60 | Stk. | 5,75 € | 6,84 € |
| 99054 | Membrane Beschleunigerpumpe Vergaser | Stk. | 16,00 € | 19,04 € |
| 99059 | Überholsatz Kupplungszyylinder | Stk. | 18,00 € | 21,42 € |
| 99060 | Vergaserdichtung Schwimmerkammer | Stk. | 5,70 € | 6,78 € |
| 99061 | Kolben für Zylinder Niveaueausgleich | Stk. | 11,50 € | 13,69 € |
| 99064 | Kupfermutter M8 | Stk. | 0,70 € | 0,83 € |
| 99065 | Halter Stoßstangen mitte Edelstahl | | 5,00 € | 5,95 € |
| 99066 | Halter Stoßstangen hinten unten re/ li Edel. | | 5,00 € | 5,95 € |
| 99069 | Motordichtsatz 2,7L | | 360,00 € | 428,40 € |
| 99070 | Motordichtsatz 3 L | | 380,00 € | 452,20 € |
| 99071 | Reduzierstück für 5 412 358 Thermofühler IE | | 5,00 € | 5,95 € |
| 99073 | Satz Türdichtungen | | 79,83 € | 95,00 € |
| 99074 | Satz Türgriffe | | 378,15 € | 450,00 € |
| 99078 | Kofferraumblech mittig | | 181,50 € | 215,99 € |
| 99079 | Ölkühleradapter Satz | | 20,00 € | 23,80 € |
| 99080 | Ölwannenerweiterung mit Ring | | 117,65 € | 140,00 € |
| 99081 | Speigelfuß Schlüssel | | 7,50 € | 8,93 € |
| 99082 | Satz Türgriffe serie 2 ohne Schloß | | 378,15 € | 450,00 € |
| 99084 | Spiegelglas Links | | 12,02 € | 14,30 € |
| 99085 | Spiegelglas Rechts | | 12,02 € | 14,30 € |
| 21 888 009 | Leitungsichtung 3,5 mmm | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 21 889 009 | Leitungsichtung 4,5 mm | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 23 331 009 | Leitungsichtung 6,35 mm | Stk. | 3,40 € | 4,05 € |
| 23 850 009 | Schraube | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 24 151 009 | Sicherungskeil Riemenscheibe | | 1,50 € | 1,79 € |
| 24 711 309 | Schraube | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 24 737 019 | Schmiernippel M7 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 24 821 009 | O-Ring Federkugel (37,5x42,4x2,45) | Stk. | 4,60 € | 5,47 € |
| 24 822 009 | O-Ring klein Bremssattel hinten (7,2x11x1,9) | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 24 824 009L | O-Ring Lenkung (12,1x17,5x2,7) ZD 9 482 400 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 24 826 009 | O-Ring HD-Pumpe/Lenkung (27,7x33,1x2,7) ZD 9 482 | Stk. | 5,70 € | 6,78 € |
| 24 828 009 | O-Ring Entlüftungsrippel 3,4x7,2x1,9 | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 24 880 009 | O-Ring Druckregler Flansch (neue Nr. 96 157 730) | Stk. | 5,70 € | 6,78 € |
| 24 881 009 | O-Ring Druckregler oben (neue Nr. 96 157 736) 29x | Stk. | 5,70 € | 6,78 € |
| 24 887 009 | O-Ring Lenkung (20,7x24,5x1,9) | Stk. | 4,60 € | 5,47 € |
| 24 888 009 | O-Ring HD-Pumpe (90x96x3) | Stk. | 16,00 € | 19,04 € |
| 24 892 009 | O-Ring Sicherheitsschieber | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 25 020 009 | O-Ring Lenkung (42,3x49,5x3,6) ZD 9 502 000 | Stk. | 3,80 € | 4,52 € |
| 25 029 009 | O-Ring Schaltachse Getriebe (19,8x27y3,6) | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 25 033 009 | O-Ring Lenkung (24,5x29,9x2,7) ZD9 503 300 | Stk. | 3,50 € | 4,17 € |
| 25 043 009 | O-Ring Federzylinder vo/hi (35,6x42,8x3,6) | Stk. | 3,40 € | 4,05 € |
| 25 048 009 | O-Ring Bremssattel vorne (59,2x69,8x5,3) | Stk. | 5,70 € | 6,78 € |
| 25 048 009L | O-Ring Lenkung (33x 38,4x2,7) ZD 9 504 800 | Stk. | 3,40 € | 4,05 € |
| 25 065 009 | O-Ring Lenkung (34,7x40,1x2,7 ZD 9 506 500 | Stk. | 2,85 € | 3,39 € |
| 25 300 019 | O-Ring Bremskraftverteiler 5,7x9,1x1,7 | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 25 333 019 | Nylstopp M12 Spurstange | Stk. | 3,40 € | 4,05 € |
| 26 201 119 | Kugellager Kurbelwelle (15x42x13) 6302 2RSR | Stk. | 12,00 € | 14,28 € |

| Neuteile 04.01.2016 | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------|------------|--|
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit | VK1 netto | VK1 brutto | |
| 26 201 599 | Kugellager Getriebe 30x62x16 (1) SKF 6206 zz | Stk. | 20,00 € | 23,80 € | |
| 26 201 729 | Nadellager Getriebe 45x49x36 (2) | Stk. | 42,00 € | 49,98 € | |
| 26 201 749 | Nadellager Getriebe (32x35x36) | Stk. | 47,00 € | 55,93 € | |
| 26 204 339 | Schrägrollenlager Differential 40x80x19,5 (2) (SK | Stk. | 33,00 € | 39,27 € | |
| 5 000 036 | Spiegelstange links | Stk. | 25,00 € | 29,75 € | |
| 5 000 037 | Spiegelstange rechts | | 25,00 € | 29,75 € | |
| 5 000 040 | Außenspiegelfuß | Stk. | 40,00 € | 47,60 € | |
| 5 401 604 | O-Ring Kopfdichtung | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | |
| 5 401 729 | Emblemträger C- Säule links | | 15,00 € | 17,85 € | |
| 5 401 730 | Emblemträger C-Säule rechts | Stk. | 15,00 € | 17,85 € | |
| 5 401 734 C SM | Monogramm"CITROEN SM" rechts | Stk. | 30,00 € | 35,70 € | |
| 5 402 247 | Kohle Ventilatormotor (ohne Träger) | Stk. | 6,90 € | 8,21 € | |
| 5 402 972 | Kabelbaum Scheinwerfer links | Stk. | 106,00 € | 126,14 € | |
| 5 402 986 | Bremsplaketten > 11/72 hinten | Stk. | 66,39 € | 79,00 € | |
| 5 403 215 A | Öldruckschalter | | 20,00 € | 23,80 € | |
| 5 403 537 | Kabelbündel im Scheinwerfergehäuse | Stk. | 30,00 € | 35,70 € | |
| 5 403 538 | Einstellschraube Scheinwerfer | Stk. | 10,00 € | 11,90 € | |
| 5 403 827 | Handbremsplaketten | Stk. | 34,00 € | 40,46 € | |
| 5 404 430 | Türschloß Riegelgabel | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | |
| 5 404 562 | Teller Schwingenlager | Stk. | 6,90 € | 8,21 € | |
| 5 404 566 | Simmering Schwingenlager Original | Stk. | 11,00 € | 13,09 € | |
| 5 404 980 | Radnabenmutter hinten | Stk. | 2,90 € | 3,45 € | |
| 5 405 030 | O-Ring Thermostathahn (Flanschdichtung) | Stk. | 4,00 € | 4,76 € | |
| 5 405 082 | Blechstopfen Schwingarm vorne | Stk. | 28,80 € | 34,27 € | |
| 5 405 105 | Abdeckkappen Entlüftungsnippel | Stk. | 1,45 € | 1,73 € | |
| 5 405 436 | Bremszylinderkolben | Stk. | 35,00 € | 41,65 € | |
| 5 405 542 | Plastikstopfen Lagerschale Antriebswelle | Stk. | 4,60 € | 5,47 € | |
| 5 405 596Aus | Achshälfte vorne links | Stk. | 350,00 € | 416,50 € | |
| 5 405 598Aus | Achshälfte vorne rechts | Stk. | 350,00 € | 416,50 € | |
| 5 405 603A | Fußdichtung Laufbüchse 2,7 l | Stk. | 11,00 € | 13,09 € | |
| 5 405 609 | Zentriersplint Oelpumpe 6x10 | Stk. | 1,70 € | 2,02 € | |
| 5 405 610 | Zylinderkopfschrauben | Stk. | 9,00 € | 10,71 € | |
| 5 405 610 A | Zylinderkopfschraube Kurz | Stk. | 9,00 € | 10,71 € | |
| 5 405 618 | Dichtung am Zylinderkopf asymmetrisch | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | |
| 5 405 621 | Nockenwellenabdichtung Gummihalbschalen | Stk. | 3,20 € | 3,81 € | |
| 5 405 629 | Hauptlager A (Standard) (8) | Stk. | 232,00 € | 276,08 € | |
| 5 405 630 | Hauptlager B (0,05) | Stk. | 232,00 € | 276,08 € | |
| 5 405 631 | Hauptlager C (0,10) | Stk. | 232,00 € | 276,08 € | |
| 5 405 631A | Hauptlager D (0,20) | Stk. | 232,00 € | 276,08 € | |
| 5 405 635-637 | Anlaufscheibe Kurbelwelle C-010 | Stk. | 70,00 € | 83,30 € | |
| 5 405 649 | Stehbolzen für Zylinderkopfschrauben | Stk. | 10,00 € | 11,90 € | |
| 5 405 667 | Pleuellager Standard (12) | Stk. | 250,00 € | 297,50 € | |
| 5 405 668 | Pleuellager 0,05 (B) | Stk. | 250,00 € | 297,50 € | |
| 5 405 669 | Pleuellager 0,10 (C) | Stk. | 250,00 € | 297,50 € | |
| 5 405 670 | Pleuellager 0,20 (D) | Stk. | 250,00 € | 297,50 € | |
| 5 405 672 | Satz Kolbenringe komplett Std 2,7L | Stk. | 190,00 € | 226,10 € | |
| 5 405 675 | Kurbelwellensimmering | Stk. | 22,00 € | 26,18 € | |
| 5 405 676 | Kurbelwellenstopfen 10 mm | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |
| 5 405 677 | Schwungscheibenschraube | Stk. | 5,00 € | 5,95 € | |
| 5 405 688 | Anschlagbegrenzer | Stk. | 25,00 € | 29,75 € | |
| 5 405 689 | Anschlagbegrenzer | Stk. | 30,00 € | 35,70 € | |
| 5 405 690 | Anschlagbegrenzer | Stk. | 60,00 € | 71,40 € | |
| 5 405 692 | Spannritzel Kettenspanner Sekundärkette | Stk. | 150,00 € | 178,50 € | |
| 5 405 705 | O-Ring am Kettenspanner (12,3x17,6x2,6) | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |
| 5 405 706 | Kupferdichtung am Kettenspanner | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |
| 5 405 710 | Simmering Zwischenwelle | Stk. | 19,90 € | 23,68 € | |
| 5 405 726 | Tassenstößel | | 65,00 € | 77,35 € | |
| 5 405 728 Org. | Einlaßventil ORIGINAL (Stück) | Stk. | 54,00 € | 64,26 € | |
| 5 405 728 Satz | Einlaßventil Nachfertigung | Stk. | 54,00 € | 64,26 € | |
| 5 405 729 | Auslaßventil (Stück) | Stk. | 54,00 € | 64,26 € | |
| 5 405 735 | Ventilteller oben h15,5 >3/72 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |
| 5 405 821 | Dichtung am Steuergehäuse | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | |
| 5 405 822 | Steuergehäusedichtung | Stk. | 13,00 € | 15,47 € | |
| 5 405 827 | O-Ring Oelkühlerschlauchanschluß (25,07x30,31x2,6 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |
| 5 405 837 | Oelwannendichtung | Stk. | 18,00 € | 21,42 € | |
| 5 405 840 | Dichtung am Steuergehäuse (Entlüftungsdose) | Stk. | 1,60 € | 1,90 € | |
| 5 405 862 | Ventildeckelschraube | Stk. | 6,00 € | 7,14 € | |
| 5 405 914 | O-Ring Ansaugbrücke/Motor (37,8x43x2,6) | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |
| 5 405 928 | Kugelpfanne Gaszug 10x26x8 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |
| 5 405 933 | Kugellager Gaszug (10x26x8) 6000 2Z | Stk. | 5,80 € | 6,90 € | |
| 5 405 951 | Gaszug | Stk. | 100,00 € | 119,00 € | |
| 5 405 959 | Dichtung Vergaser/Brücke | Stk. | 3,50 € | 4,17 € | |
| 5 405 977 | Dichtung Vergaser | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | |

| Neuteile | | 04.01.2016 | | |
|---------------|---|------------|-----------|------------|
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit | VK1 netto | VK1 brutto |
| 5 405 978 | Dichtung Ansaugtrichter Vergaser | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 5 405 999 | Anschlußstück Benzinpumpe Vergaser | Stk. | 2,90 € | 3,45 € |
| 5 406 000 | Dichtung Benzinpumpe Vergaser | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 5 406 008 | Benzinschlauchanschluß IE | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 5 406 040 A | Gummis für Tankklappe 1 Paar | Paar | 4,20 € | 5,00 € |
| 5 406 092 | Dichtung Zylinderkopf/Auspuff | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 5 406 093 | Dichtung im Auspuffkrümmer | Stk. | 7,00 € | 8,33 € |
| 5 406 133 | Auspuffschellenhälfte groß | Stk. | 11,50 € | 13,69 € |
| 5 406 145 | Auspuffschellenhälfte flach | Stk. | 10,37 € | 12,34 € |
| 5 406 146 | Auspuffschellenhälfte flach mit Schraube | Stk. | 11,00 € | 13,09 € |
| 5 406 156 | Metallplakette Auspuffaufhängung hinten | Stk. | 2,00 € | 2,38 € |
| 5 406 167 | O-Ring Oelpumpe/Steuergehäuse/Zündverteiler(29,75 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 5 406 186 | Zündkabelhalter satz1x3er1x2er | Stk. | 8,50 € | 10,12 € |
| 5 406 205 | O-Ring Oelpumpe (88,6x92,2x1,8) | Stk. | 3,40 € | 4,05 € |
| 5 406 228 | Simmering Oelpumpe | Stk. | 15,00 € | 17,85 € |
| 5 406 263 | Hutmutter Wasserpumpenrad | Stk. | 3,40 € | 4,05 € |
| 5 406 264 | Sicherungsblech Wasserpumpenrad | Stk. | 4,50 € | 5,36 € |
| 5 406 265 | U-Scheibe Wasserpumpenrad | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 5 406 266 | Keil Wasserpumpenrad | Stk. | 1,15 € | 1,37 € |
| 5 406 267 | Wasserpumpendichtung Bronzerad | Stk. | 45,00 € | 53,55 € |
| 5 406 268 | O-Ring Wasserpumpengehäuse (123,4x130,46x3,53) | Stk. | 4,50 € | 5,36 € |
| 5 406 277 | Gummiführung Luftleitbleche am Kühler | Stk. | 21,00 € | 24,99 € |
| 5 406 286 | O-Ring Wasserthermostatgehäuse (58,42x63,7x2,12) | Stk. | 2,30 € | 2,74 € |
| 5 406 293 | Wasserrohr | | 52,50 € | 62,48 € |
| 5 406 294 | Wasserschlauch hinten links oben >7/72 | Stk. | 16,00 € | 19,04 € |
| 5 406 296 | Wasserschlauch vorne links und rechts | Stk. | 30,00 € | 35,70 € |
| 5 406 305 | Wasserschlauch hinten rechts unten | Stk. | 30,00 € | 35,70 € |
| 5 406 307 | Wasserschlauch (dünn) Behälter-Thermostatgehäuse | Stk. | 18,00 € | 21,42 € |
| 5 406 326 A | Kupplungskit | | 280,00 € | 333,20 € |
| 5 406 371 | Getriebewelle 1. und 2. Gang | Stk. | 380,00 € | 452,20 € |
| 5 406 373 | Gangrad 1. Gang | Stk. | 355,00 € | 422,45 € |
| 5 406 374 | Gangrad 4. Gang | Stk. | 265,00 € | 315,35 € |
| 5 406 400 | Schaltzug | Stk. | 70,00 € | 83,30 € |
| 5 406 414 | Gummiring Schaltstangenlagerung | Stk. | 5,70 € | 6,78 € |
| 5 406 451 | Kegel-und Tellerrad | Stk. | 900,00 € | 1.071,00 € |
| 5 406 453 | Schnecke Tachoantrieb | Stk. | 80,00 € | 95,20 € |
| 5 406 500 | Einstellscheibe Traversenlagerung | Stk. | 1,70 € | 2,02 € |
| 5 406 565 G | Abschirmblech | Stk. | 15,00 € | 17,85 € |
| 5 406 586 | Abschirmblech HD-Leitungen Radhaus vorne links | Stk. | 18,00 € | 21,42 € |
| 5 406 618flex | HD-Leitung (flexibler Schlauch) Nachfertigung | Stk. | 33,00 € | 39,27 € |
| 5 406 641 | HD-Leitung Höhenkorrektor vorne | Stk. | 7,00 € | 8,33 € |
| 5 406 681A | Radlager vorne links mit neuem Lager +Simmerring | | 350,00 € | 416,50 € |
| 5 406 864 | Spurstange links + Stoppmutter | | 84,00 € | 99,96 € |
| 5 406 865 | Spurstange Rechts + Stoppmutter | | 84,00 € | 99,96 € |
| 5 406 897 | Filzring Lenkung | Stk. | 1,70 € | 2,02 € |
| 5 406 902 | Rilsanring Lenkung | Stk. | 6,30 € | 7,50 € |
| 5 406 904 | Rilsanscheibe Lenkung | Stk. | 2,90 € | 3,45 € |
| 5 406 954 | Hydraulikleitungsverbindung Rilsan (Lenkung) | Stk. | 4,60 € | 5,47 € |
| 5 406 981 | Bremsscheiben hinten | Stk. | 268,89 € | 319,98 € |
| 5 407 064 | Handbremsseil | Stk. | 85,00 € | 101,15 € |
| 5 407 175 | Relais Handbremse | Stk. | 18,00 € | 21,42 € |
| 5 407 193 | Batteriehalterahmen | Stk. | 80,00 € | 95,20 € |
| 5 407 214 | Keilriemen Lima GATES 8457 PF | Stk. | 28,00 € | 33,32 € |
| 5 407 303 A | Plastikeinstellknopf für Scheinwerfereinstellgest | Stk. | 9,00 € | 10,71 € |
| 5 407 317 | Stange mit Kugelbolzen für Bewegungsbremse Niveau | Stk. | 13,00 € | 15,47 € |
| 5 407 350 | Zwischengehäuse gelb | Stk. | 150,00 € | 178,50 € |
| 5 407 362 | Blinkergehäuse vorne rechts | Stk. | 92,00 € | 109,48 € |
| 5 407 376 | Rücklichtglas links | Stk. | 50,00 € | 59,50 € |
| 5 407 377 | Rücklichtglas rechts | Stk. | 50,00 € | 59,50 € |
| 5 407 378 | Blinkerglas vorne | Stk. | 40,00 € | 47,60 € |
| 5 407 382/3 | Blinkerglas Weis | Stk. | 75,00 € | 89,25 € |
| 5 407 416 | Kofferraumleuchtenabdeckung | | 12,00 € | 14,28 € |
| 5 407 440 | Spiegelfußabdeckung | Stk. | 1,80 € | 2,14 € |
| 5 407 500 A | Wischerarmbefestigung U-Scheibe | Stk. | 2,80 € | 3,33 € |
| 5 407 500 D | Wischerarmbefestigung | Stk. | 4,00 € | 4,76 € |
| 5 407 500 E | Wischerarmbefestigung | Stk. | 4,00 € | 4,76 € |
| 5 407 500 F | Wischerarmbefestigung | Stk. | 1,70 € | 2,02 € |
| 5 407 547 | Stoßstange hi.oben aufgearbeitet | | 300,00 € | 357,00 € |
| 5 407 549 | Stoßstangenhälfte vo.li.aufgearbeitet | | 350,00 € | 416,50 € |
| 5 407 550 | Stoßstangenhälfte vo.re.aufgearbeitet | | 350,00 € | 416,50 € |
| 5 407 565 | Stoßstangengummi links | | 50,00 € | 59,50 € |
| 5 407 566 | Stoßstangengummi rechts | | 50,00 € | 59,50 € |
| 5 407 631 | Keilriemen Klimakompressor | Stk. | 45,00 € | 53,55 € |

| Neuteile | | 04.01.2016 | | | | |
|----------------|---|------------|-----------|------------|--|--|
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit | VK1 netto | VK1 brutto | | |
| 5 407 660 | Heizungsschlauch Rücklauf | Stk. | 14,00 € | 16,66 € | | |
| 5 407 676 | Luftgitter Fußraum rechts | | 15,00 € | 17,85 € | | |
| 5 407 677 | Luftgitter Fußraum links | | 15,00 € | 17,85 € | | |
| 5 407 739 | Antennenhalter Mutter | Stk. | 9,00 € | 10,71 € | | |
| 5 408 169 | Abschirmblech Radhaus vorn links | Stk. | 69,00 € | 82,11 € | | |
| 5 408 254 | Gummidichtung Türunterseite | Stk. | 11,50 € | 13,69 € | | |
| 5 408 329 | Gasdruckstütze Heckklappe | | 50,00 € | 59,50 € | | |
| 5 408 354 A | Gummi Lenkungsdurchgang li | | 6,90 € | 8,21 € | | |
| 5 408 355 A | Gummi Lenkungsdurchgang re | | 6,90 € | 8,21 € | | |
| 5 408 394 | Abschirmblech Radhaus vorn rechts | Stk. | 69,00 € | 82,11 € | | |
| 5 408 405 | Lasche Stoßstange | Stk. | 17,30 € | 20,59 € | | |
| 5 408 416 | Lager für Abschirmblech Hinterachse | | 10,00 € | 11,90 € | | |
| 5 408 419 | Verstärkungsleiste rechts | Stk. | 25,50 € | 30,35 € | | |
| 5 408 580 | Gummi Halterung Lampenglas 345 mm | Stk. | 5,70 € | 6,78 € | | |
| 5 408 581 | Gummi Halterung Lampenglas 546 mm | Stk. | 5,70 € | 6,78 € | | |
| 5 408 591 | Abstandshülse Lampenglasbefestigung | Stk. | 11,00 € | 13,09 € | | |
| 5 408 624-31 | Schweller Abdeckblech Edelstahl | | 160,00 € | 190,40 € | | |
| 5 408 662 | Halter (Radkappe) | Stk. | 17,00 € | 20,23 € | | |
| 5 408 740 | Motorhaubenschluß Entriegelungshebel | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 408 754 | Knopf Haubenzug | | 6,00 € | 7,14 € | | |
| 5 408 755 | Seilzug Motorhauberverriegelung | Stk. | 36,00 € | 42,84 € | | |
| 5 408 784 | Haubenzug (quer) | Stk. | 6,00 € | 7,14 € | | |
| 5 408 788 | Türschloß Schließzylinder Aufnahme | Stk. | 3,50 € | 4,17 € | | |
| 5 408 869Aus | Motorbock links | | 70,00 € | 83,30 € | | |
| 5 408 897Aus | Motorbock rechts | | 70,00 € | 83,30 € | | |
| 5 409 167 | Seitenfensterdichtung links | Stk. | 142,00 € | 168,98 € | | |
| 5 409 168 | Seitenfensterdichtung rechts | Stk. | 142,00 € | 168,98 € | | |
| 5 409 175 | Zierleiste unter der Türscheibe außen links | Stk. | 28,80 € | 34,27 € | | |
| 5 409 176 | Zierleiste unter der Türscheibe außen rechts | Stk. | 30,00 € | 35,70 € | | |
| 5 409 308 | Ventilatormotor>09/70 aufgearbeitet | | 85,00 € | 101,15 € | | |
| 5 409 652 | HD-Leitung Gummi Behälter/Pumpe (95 624 233) | Stk. | 50,00 € | 59,50 € | | |
| 5 409 672 | HD-Leitung Gummi Regler/Behälter (95 632 227) | Stk. | 30,00 € | 35,70 € | | |
| 5 409 678 | Höhenkorrektor (Neuteil mit 8mm Bohrung) | Stk. | 140,00 € | 166,60 € | | |
| 5 409 678 Org. | Höhenkorrektor (Original) | Stk. | 160,00 € | 190,40 € | | |
| 5 409 681 | Gummi-Ring Lenkung | Stk. | 10,00 € | 11,90 € | | |
| 5 409 686 | Membrane Fliehkraftregler Lenkung | Stk. | 23,00 € | 27,37 € | | |
| 5 409 764 | HD-Regler aufgearbeitet | | 120,00 € | 142,80 € | | |
| 5 409 955 | Teflonring Federzylinder | Stk. | 9,70 € | 11,54 € | | |
| 5 409 956 | Federzylinder vorne Anlegscheibe | Stk. | 8,00 € | 9,52 € | | |
| 5 409 958 | Filzscheibe Federzylinder vo/hi | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 409 959 | Federzylindermanschette vorne | Stk. | 23,00 € | 27,37 € | | |
| 5 409 960 | Gummi Schlauchhülse für Federzylindermanschette g | Stk. | 3,40 € | 4,05 € | | |
| 5 409 961 | O-Ring Federzylinder vo/hi (49,2x53x3) | Stk. | 7,50 € | 8,93 € | | |
| 5 409 965 | Antriebswellenmanschette Getriebeseite | Stk. | 25,00 € | 29,75 € | | |
| 5 409 968 | Deckel (Tripodes) | Stk. | 5,00 € | 5,95 € | | |
| 5 409 978 B | Kugeln Antriebswelle | | 25,00 € | 29,75 € | | |
| 5 409 990 | Gummi Schlauchhülse für Federzylindermanschette k | Stk. | 3,40 € | 4,05 € | | |
| 5 409 997 | Kugelpfanne Federzylinder vorne | Stk. | 32,00 € | 38,08 € | | |
| 5 410 068 | Kolbenstange hinten | | 70,00 € | 83,30 € | | |
| 5 410 074 | Spannring für 5 410 072 | Stk. | 2,00 € | 2,38 € | | |
| 5 410 182 | Gummiring Bremskraftverteiler | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 410 216 | Schneckenfeder Stabi-Kugelbolzen | Stk. | 5,80 € | 6,90 € | | |
| 5 410 404 | U-Scheibe Höhenkorrektor | Stk. | 3,50 € | 4,17 € | | |
| 5 410 405T | Teller für Höhenkorrektor | Stk. | 5,70 € | 6,78 € | | |
| 5 410 406 | Ring für Dichtteller des Höhenkorrektors | Stk. | 3,50 € | 4,17 € | | |
| 5 410 407 | Dichtteller, Gabelseite des Höhenkorrektors (mit | Stk. | 3,40 € | 4,05 € | | |
| 5 410 408 | Dichtteller, Mutterseite des Höhenkorrektors | Stk. | 3,40 € | 4,05 € | | |
| 5 410 471 | Gummihalterung Endschalldämfer | Stk. | 5,70 € | 6,78 € | | |
| 5 410 494 | O-Ring Bremsbetätigung (2) 20x24x3,5 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 410 536 | O-Ring Federzylinder vo/hi (49,2x53x3) | Stk. | 6,90 € | 8,21 € | | |
| 5 410 588 | Gummianschlag Vorderachse Original (dick) | Stk. | 23,00 € | 27,37 € | | |
| 5 410 588/89 | Gummianschlag Vorderachse USA-Nachfertigung rund | Stk. | 18,00 € | 21,42 € | | |
| 5 410 589 | Gummianschlag Vorderachse Original (dünn) | Stk. | 23,00 € | 27,37 € | | |
| 5 411 041 | Gummi für Einstellkäfig Kotflügel vorne | Stk. | 7,50 € | 8,93 € | | |
| 5 411 079 | Gummiring Lenkung | Stk. | 10,30 € | 12,26 € | | |
| 5 411 158 | Gummiring Lenkung | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 411 160 | Sicherungsblech Lenkung | | 3,00 € | 3,57 € | | |
| 5 411 181 | Bremsbetätigung Filzdichtung (6,35x13,2x1) | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 411 188 | Hardyscheibe für HD-Pumpenantrieb | Stk. | 68,00 € | 80,92 € | | |
| 5 411 206 | Distanzscheibe Vorlegewelle | Stk. | 7,00 € | 8,33 € | | |
| 5 411 213 | Ausrücklager | Stk. | 70,00 € | 83,30 € | | |
| 5 411 216 | Kupplung Rückholfeder für Drucklager | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 411 223 | Rückholfeder Kupplung | Stk. | 4,60 € | 5,47 € | | |

| Neuteile | | 04.01.2016 | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------|------------|--|--|
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit | VK1 netto | VK1 brutto | | |
| 5 411 237 | Bremsknopfgummi | Stk. | 23,00 € | 27,37 € | | |
| 5 411 351 | Gummring Lenkung 25x29x2,5 | Stk. | 5,70 € | 6,78 € | | |
| 5 411 359 | Batterieträger | Stk. | 170,00 € | 202,30 € | | |
| 5 411 381 | Papierdichtung am Differential | Stk. | 7,00 € | 8,33 € | | |
| 5 411 397 | O-Ring Getriebe (36x45x6)(2 Stück) | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 411 412 | Gangrad 2. Gang | Stk. | 380,00 € | 452,20 € | | |
| 5 411 413 | Welle 3. und 4. Gang | Stk. | 690,00 € | 821,10 € | | |
| 5 411 442 | Einstellscheibe Antriebsritzel | Stk. | 10,30 € | 12,26 € | | |
| 5 411 560 | Feder Synchronmuffe | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 411 562 | Getriebe Mitnehmerzapfen -5,3 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 411 565 | Synchronring 1. + 2. Gang (96 007 693) | Stk. | 120,00 € | 142,80 € | | |
| 5 411 567 | Synchronring 3. - 5. Gang (96 007 697) | Stk. | 120,00 € | 142,80 € | | |
| 5 411 569 | Sicherungsring Getriebe 2,25 mm | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 411 574 | Planetenrad (2) | Stk. | 115,20 € | 137,09 € | | |
| 5 411 575 | Satellitenrad (4) | Stk. | 46,00 € | 54,74 € | | |
| 5 411 576 | Satellitenachse lang (2) | Stk. | 40,00 € | 47,60 € | | |
| 5 411 576,77,78 | Satz Differentialwellen mit Kreuzstück | | 150,00 € | 178,50 € | | |
| 5 411 577 | Satellitenachse kurz (4) | Stk. | 40,00 € | 47,60 € | | |
| 5 411 609 | Achsträger, Ringmutter 74x150 | Stk. | 59,00 € | 70,21 € | | |
| 5 411 815 | Dichtstulpe Lenkungsspurstange | Stk. | 12,00 € | 14,28 € | | |
| 5 411 820 | Kugelbolzen Spurstange | Stk. | 57,00 € | 67,83 € | | |
| 5 411 822 | Lenkungsspurstange Schelle für Einstellhülse | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| 5 411 823 | Silentblock Lenkungsspurstange | Stk. | 8,00 € | 9,52 € | | |
| 5 412 026 | Ventilschaftdichtung | Stk. | 4,50 € | 5,36 € | | |
| 5 412 277 | Silentblock Benzinpumpe | Stk. | 9,20 € | 10,95 € | | |
| 5 412 331 | Dichtstulpe Federzylinder hinten | Stk. | 9,20 € | 10,95 € | | |
| 5 412 332 | Sicherungsspanne Federzylinder hinten | Stk. | 3,40 € | 4,05 € | | |
| 5 412 334 | Kugelpfanne Federzylinder hinten (5 409 997) | Stk. | 34,00 € | 40,46 € | | |
| 5 412 359 | Dichtung für 5 414 490 Kaltstartventil IE | Stk. | 5,70 € | 6,78 € | | |
| 5 412 360 | Thermometersonde IE | Stk. | 25,00 € | 29,75 € | | |
| 5 412 815 | Ausschalter (Relaisleiste) | Stk. | 11,50 € | 13,69 € | | |
| 5 412 820 | Feder Batteriestrebe | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 413 012 | Plastikhülse für Schaltgestängegelenk (8 Stück pr | Stk. | 4,60 € | 5,47 € | | |
| 5 413 301 | Relais Klimaanlage | Stk. | 9,20 € | 10,95 € | | |
| 5 413 317 | Stutzen für Rücklaufleitungen des Hydraulikbehält | Stk. | 8,40 € | 10,00 € | | |
| 5 413 327 | Sonde Wassertemperatur | Stk. | 15,00 € | 17,85 € | | |
| 5 413 382 | Schutzhülle + Lima | | 2,00 € | 2,38 € | | |
| 5 413 383 | Kabelbaum Regler-Lima | Stk. | 106,00 € | 126,14 € | | |
| 5 413 552 | Antennenfuß | | 80,00 € | 95,20 € | | |
| 5 413 588 | Sicherheitsklammer Schließzylinder | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 413 631 | Verteilerfinger Jäger Zündung | | 55,00 € | 65,45 € | | |
| 5 413 748 | Längsträger links | Stk. | 230,40 € | 274,18 € | | |
| 5 413 847 | Nockenwelle Einlass | | 700,00 € | 833,00 € | | |
| 5 413 848 | Nockenwelle Auslass | | 700,00 € | 833,00 € | | |
| 5 414 090 | Wasserrohr | | 99,50 € | 118,41 € | | |
| 5 414 210 | Relais | Stk. | 9,30 € | 11,07 € | | |
| 5 414 490 | Kaltstartventil IE | Stk. | 120,00 € | 142,80 € | | |
| 5 415 427 | Ventilatormotor | Stk. | 185,00 € | 220,15 € | | |
| 5 415 541Aus p | Bremsdruckspeicher Petermann | | 90,00 € | 107,10 € | | |
| 5 416 251 | Träger Zündkondensator | Stk. | 53,00 € | 63,07 € | | |
| 5 416 446 | Gummischlauch Scheibenwischer | | 5,00 € | 5,95 € | | |
| 5 416 447 | Gummischlauch Scheibenwascher | | 5,00 € | 5,95 € | | |
| 5 416 494 | HD-Leitungsverbindung T-Stück (2-Wege) | Stk. | 17,00 € | 20,23 € | | |
| 5 416 824 | Dichtstulpe Kupplungsnehmerzylinder | Stk. | 20,00 € | 23,80 € | | |
| 5 417 807 | Feder für Zapfen | | 2,00 € | 2,38 € | | |
| 5 417 814 | Wasserschlauch IE | Stk. | 20,00 € | 23,80 € | | |
| 5 417 922 | Wasserrohr IE | Stk. | 55,50 € | 66,05 € | | |
| 5 418 349 | Rilsanring Lenkung | Stk. | 12,00 € | 14,28 € | | |
| 5 418 454 | Wasserschlauch Behälter unten/Thermostatgehäuse I | Stk. | 20,00 € | 23,80 € | | |
| 5 418 455 | Wasserschlauch IE Behälter oben/Thermostatgehäuse | Stk. | 3,00 € | 3,57 € | | |
| 5 418 467 | Temperaturschalter im Kühler (Citroen) 88 - 79 | Stk. | 32,00 € | 38,08 € | | |
| 5 418 540 | Schraube Achsbefestigung vorne | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 419 022 | Kabelbündel IE vom Steuergerät | Stk. | 170,00 € | 202,30 € | | |
| 5 419 023 | Kabelbündel Einspritzanlage IE | Stk. | 110,00 € | 130,90 € | | |
| 5 419 468 | Anlasserritzel | Stk. | 100,00 € | 119,00 € | | |
| 5 419 925 | Zündkabelsatz Vergaser 1972 | Stk. | 60,00 € | 71,40 € | | |
| 5 419 927 | Ventilatormotor + Rahmen + Flügel 11/ 71> | | 130,00 € | 154,70 € | | |
| 5 420 660 | Zündkabelsatz IE 1973 | Stk. | 60,00 € | 71,40 € | | |
| 5 420 668 | Lichtmaschine Rotor | Stk. | 50,00 € | 59,50 € | | |
| 5 420 672 | Lichtmaschine Diodenplatte komplett | Stk. | 27,73 € | 33,00 € | | |
| 5 421 042 | Schraube für Sekundärkettenspanner | Stk. | 15,00 € | 17,85 € | | |
| 5 421 779 | Dichtring Achsträger (Nachfertigung) | Stk. | 55,00 € | 65,45 € | | |
| 5 422 264 | Düse Leerlaufsystem IE | | 5,00 € | 5,95 € | | |

| Neuteile | | 04.01.2016 | | | | |
|--------------------|---|------------|-----------|------------|--|--|
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit | VK1 netto | VK1 brutto | | |
| 5 422 265 | Rohr für Düse Leerlaufsystem | | 3,00 € | 3,57 € | | |
| 5 422 548 | Kupferdichtung Oelablassschraube | Stk. | 2,70 € | 3,21 € | | |
| 5 422 549 | Oelpumpenantrieb (neu lange Verzahnung) | Stk. | 23,00 € | 27,37 € | | |
| 5 422 680 | Bremsplakette hinten 11/72 > | Stk. | 66,39 € | 79,00 € | | |
| 5 423 139 | O-Ring in Zylinderkopfdichtung | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| 5 423 141 | Luftansaugendstück IE (Trompete) | Stk. | 80,00 € | 95,20 € | | |
| 5 423 871 | Stehbolzen Tripodes | Stk. | 7,00 € | 8,33 € | | |
| 5 423 911 | Bremskolben (Alu) 7/73> | Stk. | 35,00 € | 41,65 € | | |
| 5 424 844 | Außenspiegel links Gehäuse | Stk. | 180,00 € | 214,20 € | | |
| 5 425 185 | Ventilführung Auslaß | Stk. | 17,50 € | 20,83 € | | |
| 5 425 186 | Ventilführung Einlaß | Stk. | 23,00 € | 27,37 € | | |
| 5 425 617 | Relais BOSCH Benzinpumpe 9/72> | Stk. | 17,00 € | 20,23 € | | |
| 5 425 909 | U-Scheibe Schwallblech | Stk. | 6,90 € | 8,21 € | | |
| 5 429 676 | Kabelbaum Regler/Lima IE >11/72 | Stk. | 80,00 € | 95,20 € | | |
| 5 429 677 | Kabelbaum Kotflügel vorne links >11/72 | Stk. | 115,20 € | 137,09 € | | |
| 5 430 388 | Drosselklappenzug ohne Kugelbolzen Länge 629 mm > | Stk. | 24,00 € | 28,56 € | | |
| 5 430 389 | Drosselklappenzug ohne Kugelbolzen Länge 757 mm > | Stk. | 24,00 € | 28,56 € | | |
| 5 430 407 | Sicherungsring Drosselklappenachse IE | Stk. | 0,60 € | 0,71 € | | |
| 5 432 185 | Laufbüchsen 2,95 l | Stk. | 98,00 € | 116,62 € | | |
| 5 432 191 | Satz Kolbenringe 3l komplett Standart | Stk. | 190,00 € | 226,10 € | | |
| 5 433 008 | Bremsattel hinten 11/72>mit Kolben | Stk. | 180,00 € | 214,20 € | | |
| 5 433 757 | Türgriffunterlage links | Stk. | 10,00 € | 11,90 € | | |
| 5 433 758 | Türgriffunterlage rechts | Stk. | 10,00 € | 11,90 € | | |
| 5 435 350 | Schlauch Leerlaufsystem IE | | 15,00 € | 17,85 € | | |
| 5 441 498 | Ritzel Fensterheber (Bronze) | Stk. | 25,00 € | 29,75 € | | |
| 5 442 108 | Luftfiltereinsatz Vergaser | Stk. | 46,00 € | 54,74 € | | |
| 5 443 165 | Ventildeckeldichtung | Stk. | 14,00 € | 16,66 € | | |
| 5 444 908 | Zylinderkopfdichtung 2,7l satz | Stk. | 160,00 € | 190,40 € | | |
| 5 445 228 | Zylinderkopfdichtung 3,0l satz | Stk. | 165,00 € | 196,35 € | | |
| 5 445 264 | Rep.Set Drosselklappenschalter | | 5,00 € | 5,95 € | | |
| 5 447 196 | Schwingarmagersatz vorne unten | Stk. | 104,00 € | 123,76 € | | |
| 5 448 870 | Hutmutter M7 (Kettenspanner) | Stk. | 2,80 € | 3,33 € | | |
| 5 451 856 | Relais für Einbau Klima IE AO | Stk. | 9,20 € | 10,95 € | | |
| 5 454 706 | Steuerketten Satz 3 Stück Renold Synergie | Stk. | 250,00 € | 297,50 € | | |
| 5 454 706 A | Satz Steuerketten Iwis Racing | | 320,00 € | 380,80 € | | |
| 5 458 954Schleifr. | Wasserpumpendichtung Alurad mit Gegenring | Stk. | 100,00 € | 119,00 € | | |
| 96 995 291 | Rilsanring Lenkung | Stk. | 3,50 € | 4,17 € | | |
| 99007A | Langhubrollmembrane BW Lenkungsfliedkraftregler | | 12,00 € | 14,28 € | | |
| DX 413 300 | Einstellscheibe 5,50 Kugelbolzen Radnabe unten | Stk. | 6,91 € | 8,22 € | | |
| DX 413 305 | Einstellscheibe 5,55 Kugelbolzen Radnabe unten | Stk. | 6,91 € | 8,22 € | | |
| DX 413 310 | Einstellscheibe 5,60 Kugelbolzen Radnabe unten | Stk. | 6,91 € | 8,22 € | | |
| DX 413-03 | Kugelbolzen Radnabe vorne oben | Stk. | 94,00 € | 111,86 € | | |
| DX 413-04 | Kugelbolzen Radnabe vorne unten | Stk. | 94,00 € | 111,86 € | | |
| DX 541 161 | Einstelltülle Drosselklappen IE | Stk. | 15,00 € | 17,85 € | | |
| GX 1 312 901 | Filter im Hydraulikbehälter Bestellnr.5 508 681 | Stk. | 14,00 € | 16,66 € | | |
| GX 1 313 2 01 | Einfüllstutzen Hydraulikbehälter | Stk. | 35,00 € | 41,65 € | | |
| GX 1 329 001 | Stutzen für Rücklaufleitungen des Hydraulikbehält | Stk. | 8,40 € | 10,00 € | | |
| GX 2 510 302 | Staubring Bremssattel hinten 31,5x37,7x2,5 | Stk. | 4,60 € | 5,47 € | | |
| GX 6 540 401 | Türschloßgehäuse am Rahmen links | Stk. | 29,00 € | 34,51 € | | |
| GX 6 540 501 | Türschloßgehäuse am Rahmen rechts | Stk. | 29,00 € | 34,51 € | | |
| ZC 9 612 620 | Simmering Schwinge vorne | Stk. | 6,00 € | 7,14 € | | |
| ZC 9 615 032 | Bundmutter M12 x125 Tripodes | Stk. | 5,15 € | 6,13 € | | |
| ZC 9 615 752 | "Kugelbolzenmutter 16x150 ""Nylstop"" mit Kragen" | Stk. | 4,60 € | 5,47 € | | |
| ZC 9 620 049 | Schwingenlager vorne unten | Stk. | 35,00 € | 41,65 € | | |
| ZC 9 620 051 | Schwingenlager vorne unten + oben und hinten | Stk. | 46,00 € | 54,74 € | | |
| ZC 9 620 052 | konischer Teller für Schwingenlager vorne unten + | Stk. | 30,00 € | 35,70 € | | |
| ZC 9 620 053 | Schwingenlager hinten | Stk. | 35,00 € | 41,65 € | | |
| ZC 9 620 103 | Kugellager Lichtmaschine (17x40x12) 6203 2Z | Stk. | 11,50 € | 13,69 € | | |
| ZC 9 620 218 | Nadellager Getriebe 36x39x37 | Stk. | 50,00 € | 59,50 € | | |
| ZC 9 620 267 | Doppelrollenlager Achsträger 30x72x23,8 (2) SKF 3 | Stk. | 140,00 € | 166,60 € | | |
| ZC 9 620 316 | Kugellager Lichtmaschine (12x32x10) 62012Z | Stk. | 16,20 € | 19,28 € | | |
| ZC 9 620 331 | Doppeldrucklager 25x66x71,4x27 (1) | Stk. | 215,00 € | 255,85 € | | |
| ZC 9 620 333 | Doppeldrucklager 30x76x82,55x33,40 (1) | Stk. | 215,00 € | 255,85 € | | |
| ZC 9 620 335 | Rollenlager Getriebe 41x80x18 (1) 95 610 415 (INA | Stk. | 145,00 € | 172,55 € | | |
| ZC 9 620 370 | Anlasserschraube | Stk. | 3,40 € | 4,05 € | | |
| ZC 9 620 562 | Sicherungsring 5. Gang | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| ZC 9621 370 | Schraube Anlasser | | 2,00 € | 2,38 € | | |
| ZD 9 385 000 | Schraube Getriebegehäuse TH 9x25 | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| ZD 9 410 800 | Kugel für Kolbenstange Federzylinder | Stk. | 2,30 € | 2,74 € | | |
| ZD 9 481 800 | O-Ring Bremsbetätigung/Lenkung (6) (4,2x8x1,9) | Stk. | 1,15 € | 1,37 € | | |
| ZD 9 503 700 | O-Ring Kupplungszyylinder (18,4x23,8x2,7) | Stk. | 4,60 € | 5,47 € | | |
| ZD 9503 800 | O-Ring Bremssattel vo. 59,2x69,8x5,3 | | 5,00 € | 5,95 € | | |